

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria, Aldea Las Lagunas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Lagunas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-3918-45	FECHA:	10 de julio de 2024



Foto1: Sustrucción de porton principal




Foto 2: Implementación de estufa rural completa incluye chimenea y plancha de metal



Foto 3: Implementación de lavatrastos (incluye mezcladora)




Foto 4: Mantenimiento a estructura, lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura, puertas de aulas y dirección



Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios. (Hombres y mujeres)



Foto 6: Sustrucción de grifos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Sandra Patricia Matamoros Benilla
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria, Aldea Las Lagunas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Lagunas, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	120-01-3918-45	FECHA:	10 de julio de 2024



Foto 7: Implementación de canales PVC con soporte o pescantes para canal



Foto 8: Implementación de puerta para cocina




Foto 9: Implementación de ventana para cocina




Foto 10: Implementación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26 y estructura de soporte de metal para techo.




Foto 11: Sustitución de depósito de agua de 2500 litros con accesorios



Foto 12: Sustitución de Lámpas LED tipo listón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Patricia J. Bonilla

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria, Aldea Las Lagunas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Lagunas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-3918-45	FECHA:	10 de julio de 2024




Foto13: Sustrucción de vidrios de aulas



Foto 14: Implementación de bajas de agua



Foto 15: Fundición de torta de cemento

Foto 16:


Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandrapatricia temaz Bonilla

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

