



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Las Piedrecitas, aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12 - 02 - 0023 - 43	FECHA	03/07/2024



Foto 1: techo




Foto 2: Ventana



Foto 3: Piso



Foto 4: Canales



Foto 5: pintura




Foto 6: Cambio de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo

