

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Boquerón, aldea Sacuchum
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0026-43	FECHA:	23/04/2024



Foto1: Pasamanos de metal para las gradas




Foto 2: Pintura en circulación exterior



Foto 3: Pintura en circulación exterior




Foto 4: Pintura en circulación interior



Foto 5: Sustitución por piso Cerámico aula 1



Foto 6: Sustitución por piso Cerámico aula 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Patricia Orozco

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Boquerón, aldea Sacuchum
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0026-43	FECHA:	23/04/2024



Foto7: Sustrucción por piso Cerámico aula 3



Foto 8: Sustrucción por piso Cerámico aula 4



Foto9: Sustrucción por piso Cerámico Dirección



Foto 10: Sustrucción por piso Cerámico Corredor



Foto11: Sustrucción por piso Cerámico Corredor




Foto 12: Sustrucción por piso Cerámico de aulas 1, 2 y 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

