

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

|                             |               |                                |                                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos    | MUNICIPIO:                     | San Pedro Sacatepéquez              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Boquerón, aldea Sacuchum |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-02-0026-43 | FECHA:                         | 20/05/2024                          |



Foto 1: Pasamanos de metal para las gradas



Foto 2: Pintura en circulación exterior



Foto 3: Pintura en circulación exterior



Foto 4: Pintura en circulación interior



Foto 5: Sustitución por piso Cerámico aula 1



Foto 6: Sustitución por piso Cerámico aula 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Alfredo Arce*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

|                             |               |                                |                                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos    | MUNICIPIO:                     | San Pedro Sacatepéquez              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Boquerón, aldea Sacuchum |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-02-0026-43 | FECHA:                         | 20/05/2024                          |



Foto7: Sustrucción por piso Cerámico aula 3



Foto 8: Sustrucción por piso Cerámico aula 4



Foto9: Sustrucción por piso Cerámico Dirección



Foto 10: Sustrucción por piso Cerámico Corredor



Foto11: Pasamanos de metal para el corredor y gradas



Foto 12: Pasamanos de metal para el corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
CASERIO EL BOQUERON  
Consejo Educativo  
ALDEA SACUCHUM  
SAN PEDRO SAC. S. M.

*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
CASERIO EL BOQUERON  
DIRECCION  
ALDEA SACUCHUM  
SAN PEDRO SAC. S. M.