



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Saatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Rafael, Aldea Champollap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0033-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Servicio sanitario en mal estado




Foto 2: Lamina en mal estado



Foto 3: Muro perimetral en mal estado



Foto 4: Techo de aula en mal estado



Foto 5: Techo en mal estado




Foto 6: Banqueta de salida a reconstruir por tubo de drenaje ya reparado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

