



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Rafael, aldea Champollap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0033-43	FECHA:	2/05/2024



Foto1: Cambiando sanitarios.



Foto 2: Cambiando lámina.



Foto 3: Restauración de muro perimetral.



Foto 4: Mejorando techo de aula.



Foto 5: Trabajando estructura de techado.



Foto 6: Reparando banqueta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

