



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Rafael, aldea Champollap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0033-43	FECHA:	7/06/2024



Foto 1: Servicios sanitarios cambiados.



Foto 2: Lámina cambiada.



Foto 3: Muro perimetral restaurado.



Foto 4: Techo de aula cambiado.



Foto 5: Techo restaurado.



Foto 6: Banqueta restaurada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

