



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Miguel, Aldea san Andrés Chápil.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0039-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 1: Pintando las puertas del baño.



Foto 2: Cambio de piso de cemento.



Foto 3: Sustitución de lavamanos.



Foto 4: Pintando la puerta principal de la escuela.



Foto 5: Reparación y alizado de pared de fachada.



Foto 6: Sustitución de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Miguel, Aldea san Andrés Chápil.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0039-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 7: Colocación de azulejo en piso y paredes de baños.



Foto 8: Reparación y colocación de nuevo depósito de agua.



Foto 10: Reparación de rejilla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

