

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Miguel, Aldea san Andrés Chápil.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0039-43	FECHA:	26/08/2024



Foto 1: Puertas de baños colocadas y pintadas.



Foto 2: Piso de cemento terminado.



Foto 3: Lavamanos de cemento.



Foto 4: Portón del establecimiento pintado.



Foto 5: Fachada del establecimiento pintada.




Foto 6: Piso del salón nuevo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPR





 Firma y Sello Director Central de Educación





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Miguel, Aldea san Andrés Chápil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0039-43	FECHA:	26/08/2024



Foto 9: Cambio de piso y azulejo del baño.




Foto 10: Cambio de deposito de agua.



Foto 10: Cambio de rejilla,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo Pantoja

Firma y sello del Presidente de la OPE



Luis H. H.

Firma y Sello Director Centro Educativo

