

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixcá, Aldea La Grandeza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0041-43	FECHA:	30/04/2024



Foto1: Sustrucción de piso Ceramico



Foto 2: Sustrucción de canal de pvc



Foto 3: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo de pvc 3"



Foto 4: Sustrucción de soporte o pescante de metal para canal



Foto 5: Sustrucción de lamparas de 2 x 40



Foto 6: Sustrucción interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

