



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Ixcá, Aldea La Grandeza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0041-43	FECHA:	21/05/2024



Foto1: Sustitución de piso Ceramico



Foto 2: Sustitución de canal de pvc



Foto 3: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo de pvc 3"



Foto 4: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal



Foto 5: Sustitución de lamparas de 2 x 40



Foto 6: Sustitución interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público