



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Sur Cerrito Colorado, Aldea San Isidro Chamac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0043-43	FECHA:	19/09/2024



Foto 1. Cubierta de lamina



Foto 2. Estructura de techo




Foto 3. Sustitución de Porton Principal



Foto 4. Pintura en muro exterior e interior



Foto 5. Servicios Sanitarios y sus accesorios



Sustitucion de ventanas de metal por pvc corredizo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julissa Bautista

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

