

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV. Dr. CARLOS MARTÍNEZ DURÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida 6-37 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0062-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Cambio de chapas



Foto 2: Cambio de deposito de agua.




Foto 3: Cambio de canales externos e internos



Foto 4: Cambio de techado




Foto 5: Pintura para paredes internas y puertas.



Foto 6: Reparacion de porton de ingreso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

