

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepequez
	EOUV Dr. Carlos Martínez Durán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida 6-37 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0062-43	FECHA:	10/07/2024




Foto1: Cambio de Chapas o Salones.



Foto 2: Cambio de accesorios de deposito de agua.



Foto 3: Cambio de canales tanto internos como externos.



Foto 4: Cambio de techado.



Foto 5: Pintado de aulas y pasillos o corredores.



Foto 6: Reparación de Porton de Ingreso al centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.E. Carlos Martínez Durán



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

