



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Apario Francisco Mérida Morales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a calle 2-96 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0064-43	FECHA:	23/05/2024



Foto1: Construcción de mingitorio y colocación de cerámico



Foto 2:



Foto 3: Colocación de puertas



Foto 4: Colocación de cerámico



Foto 5: Colocación de puertas



Foto 6: Pintura de muro parte frontal del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

