



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.V. J.M. No.1 "Felipe Rodríguez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7AV. 3-35 Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0063-43	FECHA:	19/06/2024



Foto1: Sustrucción de lámina




Foto 2: Cambio de tornillas de fijación de lámina



Foto 3: Demolición de piso en mal estado




Foto 4: Fundición de la nueva losa de piso



Foto 5: Reparación de sanitarios



Foto 6: Reparación de accesorios de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

