

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cruz de Piedra, Aldea San Pedro Petz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0075-43	FECHA:	19/02/2024



Foto1: Cubierta de Lámina



Foto 2: Estructura de Techo



Foto 3: Cubierta de Lámina



Foto 4: Estructura de Techo




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Directo Centro Educativo Público

