

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Piedra Parada, Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-02-0078-43	FECHA	23/02/2024



Foto1: Cubierta de Lamina



Foto 2: Puertas de metal



Foto 3: Sustitución de piso ceramico



Foto 4: Pintura de muros exteriores e interiores




Foto 5: Servicio sanitarios y sus accesorios



Foto 6: Reparación de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Piedra Parada
Aldea Santa Teresa
San Pedro Sacatepéquez
San Marcos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Piedra Parada
Aldea Santa Teresa
San Pedro Sacatepéquez
San Marcos