

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANDRÉS CHAPIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0089-43	FECHA:	25 DE ABRIL DE 2,024



Foto 1: INSTALACIÓN DE TAZA DE SANITARIOS



Foto 2: INSTALACIÓN DE MINGITORIOS



Foto 3: INSTALACIÓN DE LAVAMANOS



Foto 4: PINTURA DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 5: COLOCACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CON ESTRUCTURA METÁLICA DE LA COCINA



Foto 6: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO Y PILAS DE LA COCINA ESCOLAR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
