



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Vásquez, Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0099-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 1: Cubierta de lamina



Foto 2: Puertas de metal




Foto 3: Piso



Foto 4: Servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 5: Reparación del sistema electrico

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

B. Amador

Firma y sello del Presidente de la



E. S. S. S.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

