



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "MARIA FLORES RIVERA DE MÉNDEZ PEÑA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ CABEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0104-43	FECHA:	26 DE JUNIO DE 2,024



Foto 1: Paredes durante el repello



Foto 2: Pintura en paredes



Foto 3: Cambio de canales y bajadas de agua



Foto 4: Cambio de canales y bajadas de agua




Foto 5: Cambio de puertas

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "MARIA FLORES RIVERA DE MÉNDEZ PEÑA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ CABEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0104-43	FECHA:	05 DE JULIO DE 2,024



Foto 1: Construcción de lavamanos



Foto 2: Remozamiento del fondo de la cancha polideportiva



Foto 3: Construcción de la pila de la cocina



Foto 4: Pintando el techo



Foto 5: Pintando la cancha

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

