



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "MARIA FLORES RIVERA DE MÉNDEZ PEÑA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ CABEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0104-43	FECHA:	19 DE JULIO DE 2,024



Foto 1: Repello terminado




Foto 2: Paredes pintadas




Foto 3: Bajadas de agua reparadas



Foto 4: Bajadas de agua reparadas




Foto 5: Puertas nuevas

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "MARIA FLORES RIVERA DE MÉNDEZ PEÑA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ CABEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0104-43	FECHA:	19 DE JULIO DE 2,024



Foto 1: Lavamanos terminados



Foto 2: Fondo de la cancha terminado



Foto 3: Techo pintado




Foto 4: Pila de la cocina terminada



Foto 5: Cancha polideportiva pintada

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

