



Ministerio de Educación
Gobierno de Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "PROCOPIO CHÁVEZ RAMÍREZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-1081-43	FECHA:	18/07/2024



Foto1: sustitucion de lámina



Foto 2: sustitucion de lámina



Foto 3: sustitucion de lámina



Foto 4: mantenimiento y pintado de soportes de madera



Foto 5: sustitucion de lámina cocina



Foto 6: sustitucion de capote

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

