



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Andrés Chapil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-1208-42	FECHA:	3/07/2024



Foto1: Sustitución de lamina por block en pared.



Foto 2: Sustitución de lamina por block en pared.



Foto 3: Sustitución de techo de lamina por fundicion de losa.



Foto 4: Sustitución de piso de granito.



Foto 5: Sustitución de porton de metal.



Foto 6: Sustitución de puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

