

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Isidro Chamac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-3441-42	FECHA:	25/04/2024



Foto1: Cubierta de lamina



Foto 2: Sustitución de puerta de metal



Foto 3: pintura en muros interior y exterior



Foto 4: Servicio sanitarios y sus accesorios



Foto 5: Mantenimiento de puertas



Foto 6: Pintura de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

