

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Oratorio, Aldea San Andrés Chapil, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02- 4639-43	FECHA:	22/05/2024



Foto1: Construcción de muro de contención para evitar inundaciones y deslizamientos de las instalaciones.



Foto 2: Trabajos preliminares para evitar el deslizamiento del área de cocina.



Foto 3: Construcción de muro.



Foto 4: Remodelación de plancha.



Foto 5: Construcción de lavatrastos y gabinetes.



Foto 6: Colocación de instalación eléctrica (iluminación y enchufes eléctricos).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia <i>[Firma]</i> COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA CONSEJO EDUCATIVO CASERIO ORATORIO, SAN PEDRO SAC, SAN MARCOS	Firma y Sello Director Centro Educativo <i>[Firma]</i> ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO ORATORIO DIRECCION SAN PEDRO SAC, SAN MARCOS
---	--