

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Oratorio, Aldea San Andrés Chapil, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02- 4639-43	FECHA:	2/08/2024



Foto 1: Finalización de la construcción de muro de contención para evitar inundaciones y deslizamientos



Foto 2: Finalización de estabilización de suelo para evitar el deslizamiento del área de cocina.



Foto 3: Finalización de construcción de muro.



Foto 4: Finalización de remodelación de plancha.



Foto 5: Finalización de construcción de lavatrastos y gabinetes.



Foto 6: Finalización colocación de instalación eléctrica (iluminación y enchufes eléctricos).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

