

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |                                        |                                |                          |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS                             | MUNICIPIO:                     | SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CABECERA MUNICIPAL       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-03-0008-45                          | FECHA:                         | 27/05/2024               |




Foto1: Impermeabilización de lozas



Foto 2: Reparación de chapa de portones y soldadura de puntos de sujeción




Foto 3: Pintura de los muros interiores y exteriores




Foto 4: Problema de fugas en depósito de agua




Foto 5: Reparación de bomba de agua



Foto 6: Reparación de sanitarios y cambio de llaves de lavamanos porque ya presentan fugas de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 CONSEJO EDUCATIVO  
 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA  
 SAN MARCOS

Firma y Sello del Representante de la OPF

  
 DIRECCION  
 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA  
 SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público