

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional De Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal de San Antonio Sacatepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0018-46	FECHA:	28 de junio de 2024



Foto1: Inicio de pintura de muros e interiores



Foto 2: Trabajo de mantenimiento de cancha



Foto 3: Inicio de pintura de barandales



Foto 4: Se inicia con las medidas del techo del portón.



Foto 5: Colocación de identificación del Instituto






Foto 6: Se inicia con el mantenimiento del portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

