

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 3-88 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0119-42	FECHA:	03 de mayo de 2024



Foto1: Retiro de lámina del techo del área de pila.



Foto 2: Retiro total de la lámina existente y portantes de madera.



Foto 3: Abertura de orificios para instalar portantes de metal.



Foto 4: Instalación de portantes de metal.



Foto 5: Sujetando portantes con soldadura.



Foto 6: Instalación de lámina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 3-88 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0119-42	FECHA:	04 de mayo de 2024



Foto 1: Retiro de lámina del techo del aula, lámina por lámina.



Foto 2: Quitado total de láminas a substituir.



Foto 3: Área lista para trabajar la instalación de lámina.



Foto 4: Subir materiales a utilizar (lámina alizinc calibre 26).



Foto 5: Inicio de la instalar de lámina.



Foto 6: Instalación de lámina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 3-88 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0119-42	FECHA:	07 de mayo de 2024




Foto 1: Retiro de lámina y portantes de madera del techo de la bodega.



Foto 2: Instalación de portantes de metal.



Foto 3: Instalación de lámina de la bodega.




Foto 4: Quitado de chapas a cambiar en diferentes ambientes del Establecimiento Educativo.



Foto 5: Cortado de la parte de sujeción de las chapas.



Foto 6: Instalación de chapas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 3-88 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0119-42	FECHA:	11 de mayo de 2024



Foto1: Retiro de la fijación del portón de ingreso principal.



Foto 2: Retiro del portón pieza por pieza.




Foto 3: Soldado pines y sujecion de portón.



Foto 4: Soldando argollas porta candado en portón.




Foto 5: Soldadondo palanca para sujetar portón.




Foto 6: Retoque final de la pintura del portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la DPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 3-88 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0119-42	FECHA:	15 de mayo de 2024



Foto1: Desinstalación de portón de acceso a Estadio Municipal.



Foto 2: Instalación del marco del portón y sujeción a la pared.



Foto 3: Instalación de las hojas del portón.



Foto 4: Instalación de las palancas para sujetar el portón al piso.



Foto 5: Pintado de marcos del portón.



Foto 6: Retoque final de la pintura del portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 3-88 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0119-42	FECHA:	17 y 18 de mayo de 2024



Foto1: Instalación de la puerta de enfrente de la bodega.



Foto 2: Instalación de la parte de arriba de la puerta de enfrente de la bodega.



Foto 3: Desinstalación de la puerta trcera de la bodega.



Foto 4: Instalación de la puerta trcera de la bodega.



Foto 5: Desinstalación de la puerta de acceso al área de juego del Establecimiento Educativo.



Foto 6: Instalación de la puerta de acceso al área de Juegos del Establecimiento Educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 3-88 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0119-42	FECHA:	Del 15 al 23 de mayo de 2024



Foto 1: Retiro de pintura en paredes.



Foto 2: Reacomodo de pared para la aplicación de repello.



Foto 3: Repello Gris.



Foto 4: Avance del repello gris.



Foto 5: Repello Blanco.



Foto 6: Repello blanco y acabado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 3-88 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0119-42	FECHA:	24 de mayo de 2024



Foto 1: Retiro de losa con daños y preparación para el nuevo entortado.



Foto 2: Entortado nuevo, frente a la cocina y comedor.



Foto 3: Arrancado de árboles, quitado de losa dañada y preparación del área.



Foto 4: Inicio de entortado del área de los resvaladeros.



Foto 5: Vertimiento de material (mescla) en el área de sustitución de losa.



Foto 6: Tallando y acabados del área de entortado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 3-88 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0119-42	FECHA:	24 y 25 de mayo de 2024



Foto1: Lijando de puertas como parte del mantenimiento.




Foto 2: Lijando puerta con lijador electrica.



Foto 3: Pintando puerta desinstalada por mantenimiento.



Foto 4: Pintando puertas en su lugar por no poder desinstalarlas.



Foto 5: Pintando puertas con compresor.



Foto 6: Pintando el marco de las puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 3-88 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0119-42	FECHA:	28 de mayo de 2024



Foto1: Desinstalación de chorros.



Foto 2: Instalación de chorros.



Foto 3: Desinstalación de vidrios quebrados.



Foto 4: Instalación de Vidrios.



Foto 5: Fabricación de canales para aguas pluviales.



Foto 6: Instalación de canal de aguas pluviales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 3-88 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0119-42	FECHA:	04 y 05 de junio de 2024



Foto 1: Cambio e instalación de pila.



Foto 2: Instalación marco sujetador de plancha.



Foto 3: Pegado de azulejo en plancha.




Foto 4: Instalación de plancha.



Foto 5: Instalación de chimenea.




Foto 6: Instalación de sombrero de chimenea de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 3-88 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0119-42	FECHA:	21 y 28 de junio de 2024



Foto1: Instalación de la base del rotoplas.



Foto 2: Instalación del Rotoplas.



Foto 3: Instalación de Check en la tubería de distribución que permita la detención del agua en el contenedor Rotoplas.



Foto 4: Pintado de la parte superior del muro o pared perimetral del Establecimiento Educativo parte de afuera .



Foto 5: Pintado de parte del muro perimetral parte de atrás en el exterior.



Foto 6: Pintado de muro o pared perimetral parte superior en el interior del Establecimiento Educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

