

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 3-88 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0119-42	FECHA:	02 de julio de 2024



Foto1: Substitución de lamina .



Foto 2: Substitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Substitucion de Puertas.



Foto 4: Substitución de losa en patios.



Foto 5: Repello de muro o pared.



Foto 6: Instalación de portones de ingreso al Establecimiento Educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPEP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 3-88 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0119-42	FECHA:	02 de julio de 2024



Foto 7: Substitución de chapas y mantenimiento de puertas.



Foto 8: Instalación de pila nueva.



Foto 9: Instalación de Chorros.



Foto 10: Substitución de chimenea de metal, plancha e instalación de azulejo en estufa rural.



Foto 11: Instalación de canal para agua pluvial.



Foto 12: Substitución de vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos /	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 3-88 zona 1 /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0119-42 /	FECHA:	02 de julio de 2024 /




Foto13: Instalación de Rotoplas.



Foto 14: Pintado parte superior de la pared de circulación exterior.



Foto 15: Pintado de la parte superior de la pared de circulación interior.




Foto 16: Instalación focos.

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

