



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Felicidad, Aldea Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0123-43	FECHA:	25/05/2024



Foto 1: Reparación de piso de torta de concreto.



Foto 2: Sustracción de canales PVC.



Foto 3: Sustracción de tubería lineal principal.



Foto 4: Sustracción de caja de contador.



Foto 5: Sustracción de llave de chorro.



Foto 6: Sustracción de depósito de agua 1000 lt.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Felicidad, Aldea Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0123-43	FECHA:	25/05/2024



Foto7:Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana.



Foto 8: Sustracción de plafoneras.



Foto 9: Sustracción de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

