

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa de Lima
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0125-43	FECHA:	21 de julio de 2024



Foto 1 sustitución de canales y bajadas pluviales



Foto 2 Sustitución de barandas metálicas



Foto 3 Sustitución de sanitarios y accesorios



Foto 3 Sustitución de tinaco



Reparacion de cocina



Foto 6 Pintura de muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

