

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ROSA BARRIOS DE PERUSSINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0127-43	FECHA:	8/07/2024



Foto 1: Finalización del cambio de portón principal de ingreso.



Foto 2: Finalización del cambio de plancha de cocina.



Foto 3: Finalización cambio de piso cerámica




Foto 4: Finalización cambio de láminas.



Foto 5: finalización cambio de depósito de agua y su distribución.



Foto 6: Finalización cambio de canales de aguas pluviales bajadas de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cancelar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la Escuela

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ROSA BARRIOS DE PERUSSINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0127-43	FECHA:	8/07/2024



Foto1: Finalización del cambio de taza.



Foto 2: Finalización cambio de pila.



Foto 3: Finalización cambio de vidrios rotos.



Foto 4: Finalización cambio de llaves en mingitorio.



Foto 5: finalización cambio de llave en sanitario de niñas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ROSA BARRIOS DE PERUSSINA, SAN ANTONIO SAC.	 Firma y Sello Director Centro Educativo P...
---	---