

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Granados
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0128-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: 6 PISO (6.1 Reparación de piso de torta de concreto)



Foto 2: 6 PISO (6.1 Reparación de piso de torta de concreto)



Foto 3: 6 PISO (Reparación de piso de torta de concreto)



Foto 4: 6 PISO (6.1 Reparación de piso de torta de concreto)



Foto 5: 6 PISO (Reparación de piso de torta de concreto)



Foto 6: 6 PISO (Reparación de piso de torta de concreto)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Granados
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0128-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 7: 14 RED DE DRENAJE (14.4 Sustitución de tubería pvc línea principal aguas pluviales)



Foto 8: 1.8 Sustitución de cajas de registro



Foto 9: 7 canales y bajadas de aguas pluviales (sustitución de canal de pvc)



Foto 10: 7 canales y bajadas de aguas pluviales (sustitución de canal de pvc)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo

