

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0131-43	FECHA:	26 de julio de 2024.



Foto1: Vista desde la parte de arriba de la construcción de barrotes de metal color azul cielo.



Foto 2: Instalación de barrotes desde el ingreso del centro educativo.



Foto 3: Verificando la instalacion de porton de metal de ingreso al Centro Educativo.



Foto 4: Vista del porton de metal al ingreso del centro educativo color azul cielo.



Foto 5: instalación de columnas al ingreso del centro educativo.



Foto 6. inslatción finalizada de canales enfrente del comedor y las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0131-43	FECHA:	26 de julio de 2024.



Foto 1: Instalación de puerta.



Foto 2: Instalación de vidrios en las diferentes aulas de la escuela.



Foto 3: Construcción de solera de humedad y columnas para el soporte de los barrotes en la escuela.



Foto 4: Instalación de barrotes de metal enfrente de la escuela color azul cielo.



Foto 5: Vista desde la entrada al aula con la instalación de energía eléctrica.



Foto 6: Vista desde adentro del aula con la instalación de energía eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☐ PREVIOR ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0131-43	FECHA:	26 de julio de 2024



Foto 1: Instalación finalizada de canales de agua enfrente de las aulas de segundo y preprimaria.



Foto 2: Instalación finalizada de canales de agua enfrente de las aulas de sexto y primero A de la escuela.



Foto 3: Instalación finalizada de barrotes a un lado de la cocina.



Foto 4: Instalación de depósito de agua finalizado enfrente de las aulas de quinto y tercero primaria de la escuela.





Foto 5: Instalación final del depósito de agua vista de la parte de arriba de las aulas.



Foto 6: Vista final de la colocación de canal de agua enfrente de las aulas de segundo primaria y párvulos sección A.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-0131-43	FECHA:	26 de julio de 2024



Foto 1: Baranda instalada en el lado oriente del centro educativo.



Foto 2: Instalación de baranda por el peligro que están expuestos los niños y niñas del Centro Educativo



Foto 3: Instalación de rejilla en la salida del agua del patio del Centro Educativo.



Foto 4: Instalación de rejilla para evitar accidentes de los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

