

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Ervin Otoniel Orozco y Orozco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Jerusalem, aldea San Rafael Sacatepéquez.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-1168-43	FECHA:	24 DE JULIO DE 2024



Foto 1: Instalación de balcones nuevos.



Foto 2: Cambio de puertas deterioradas



Foto 3: Instalación de portón principal y colocación de malla perimetral. (La malla se colocará sobre el muro)



Foto 4: Remodelación de puerta del comedor, de dos hojas (Ancho 2.50, alto 2.18 mts).



Foto 5: Cambio de balcones dañados y mantenimiento de balcones.



Foto 6: Cambio de chapas en mal estado y mantenimiento de puertas.

Observación: Si es necesario, se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Ima y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Ima y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Ervin Otoniel Orozco y Orozco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Jerusalem, aldea San Rafael Sacatepéquez.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-1168-43	FECHA:	24 DE JULIO DE 2024



Foto1: Pintura de muros exteriores e interiores.



Foto 2: Instalación puerta de acceso a la cancha polideportiva



Foto 3: Instalación de inodoro



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello Director Centro Educativo Público	