

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta María Albertina Gálvez García	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael Sacatepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-1169-43	FECHA:	09/05 2024



Foto1: Sacando tierra del lugar donde se colocarán los tubos para que corran las aguas pluviales.



Foto 2: Reparación de drenajes para poder sacar las aguas pluviales del patio de la escuela ya que en tiempo de invierno presenta riesgo para los niños.



Foto 3: Colocando codales para realizar la fundición de loza del patio de la escuela.



Foto 4: Ingreso de materiales



Foto 5: Durante la fundición.



Foto 6: Ya finalizando el trabajo de fundición de loza del patio de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar al primer de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

