

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. ANEXA A EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Jicaro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0011-42	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Sustitución de piso prefabricado por torta de concreto.



Foto 2: Mantenimiento a marcos de aluminio.



Foto 3: Sustitución de piso prefabricado por torta de concreto.




Foto 4: Sustitución de vidrios.



Foto 5: Sustitución del vidrio.



Foto 6: Sustitución de pila de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. ANEXA A EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Jicaro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0011-42	FECHA:	25/11/2024



Foto 7: Sustrucción de vidrioS (22X49)



Foto 8: Sustrucción de portón.



Foto 9: Reparación de banquetas de concreto atrás de los módulos.



Foto 10: Reparación de banquetas de concreto atrás de los módulos.



Foto 11: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 12: Sustrucción de depósito de agua 2,700 LT

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

