



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria bilingüe anexa a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0012-41	FECHA:	5/12/2024



Foto1: Cambio de lamina sinc por lamina troquelada



Foto 2: sustitucion de puertas en el baño




Foto 3: colocacion de ventanales de metal



Foto 4: Sustitucion de Piso




Foto 5: cambio de canales



Foto 6: pintada de muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres



Firma y Sello Director Centro Educativo

