



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria bilingüe anexa a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0012-41	FECHA:	17/12/2024




Foto 1 : sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en modulo 2




Foto 2: Sustitución de puertas (2m x 1m) en módulo 2



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal en módulo 1 y 2



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico en módulo 2



Foto 5: Sustitución de canal de pvc por canal de metal en módulos 1 y 2




Foto 6: pintura en muros exteriores e interiores en módulos 1 y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

