

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Edén, aldea Tullelén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0022-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: desinstalación de puertas



Foto 2: 6 balcones en proceso de instalación de diferentes medidas en aulas



Foto 3: proceso fundición de concreto en un aula y al corredor



Foto 4: colocación de azulejo en mingitorio para niños



Foto 5: pintada en proceso en aulas, muro de contención y bajada de agua, para mejorar la circulación de agua



Foto 6: deseintación de techo de baño y reparación de los mismos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo

