

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Edén, aldea Tullelén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0022-43	FECHA:	15/12/2024



Foto 1: Sustitución de portón de metal en el módulo 1



Foto 2: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana en el módulo 2



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de fibra de cemento en el módulo 2




Foto 4: Sustitución de piso torta de concreto por piso cerámico en el módulo 2



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores del establecimiento



Foto 6: Sustitución de puerta de metal en el módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del  OF

Firma y Sello Director Central 