

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Vega, Aldea San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0024-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: Fabricación de balcones en el aula



Foto 2: Sustitución de puerta de madera por metal.



Foto 3: Sustitución de portón de madera por metal.



Foto 4: Sustitución de estructura de madera por metal y la lámina




Foto 5: Sustitución de piso de torta.



Foto 6: Pintura en muros y escuela exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

