

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Vega, Aldea San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0024-43	FECHA:	16/12/2024



Foto1: Fabricación e instalación de balcones en mpdulo.




Foto 2: Sustitución de puerta de madera por metal en el aula



Foto 3: Sustitución de portón de madera por metal.



Foto 4: Sustitución de estructura de madera por metal y lámina en el corredor de la escuela y cocina.



Foto 5: Sustitución de piso de torta en el corredor de la escuela.



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

José Brando Micoando
Firma y sello del Presidente de la OPF



José Luis A.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

