



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DÉPARTAMENTO:	San Marcos.	MUNICIPIO:	Comitancillo.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Los Angeles,	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Angeles, Aldea Chipel, Comitancillo.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1204-0025-43.	FECHA:	23 de agosto 2,024.



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3".



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3".



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3".



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3".




Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3".




Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3".

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

