



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casario La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1204-0028-43	FECHA:	19/07/2024



Foto 1: Finalización de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras.



Foto 2: Obra finalizada de sustitución de lámina por lamina troquelada alucin calibre 26.



Foto 3: Finalización de la sustitución de canales de PVC alto caudal con pescantes de 1 x 3/16 @ 1.00m



Foto 4: Chapa de puerta instaladas.



Foto 5: Mantenimiento del portón Finalizado



Foto 6: Finalización de la Sustitución del capote.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

