



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío cantzela, aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0042-43	FECHA:	15/06/2024



Foto 1: Autoridades y padres de familia pintando módulo 2



Foto 2: pintura del techo del Centro Educativo



Foto 3: pintura de puertas



Foto 5: arreglo de baños



Foto 6: tallado de la puerta de metal de la cocina

Observaciones: si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público