



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FQR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío cantzela, aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0042-43	FECHA:	19/07/2024



Foto1: Pared exterior remozada



Foto 2: Vista panorámica del techo de la escuela pintada



Foto 3: puertas pintadas



Foto 4: piletas y cubiertas cambiadas



Foto 5: inodoro sustituida



Foto 6: puerta de metal de la cocina arreglada

Observaciones: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público