



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Nueva Chicajalaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0045-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Pintado de puertas de aulas. 5 puertas



Foto 2: Sustitución de piso cerámico dentro del aula



Foto 3: Sustitución de piso cerámico en el corredor



Foto 4: Sustitución de piso cerámico en el corredor



Foto 5: Pintado de muro exterior de frente



Foto 6: Pintado de muro exterior lado izquierdo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

